두리무역

검품 리포트

중국 무역/현지 답사 / 제품 개발 / 중국 법률 컨설팅
Address : F944,16, Misagangbyeonseo-ro, Hanam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
TEL : 031-699-8781
FAX : 031-699-8334
E-mail : bishi222@naver.com

일반 정보

고객명	xxxx		
상호명	xxxxxx		
상호주소	xxxxxxxxx		
제품명	티셔츠		
아이템 번호/	9874992		
P.O. 번호	WDF2019102101		
발주 수량	2100pcs		
실제 선적 수량	2100 pcs		
검수자	10168	공장 대표	/
검수 시작일	2019-10-11T 9:40:58	검수 종료일	2019-10-11T18:23:21

리포트 축약

종합 결론	**불일치 (AQL넘음)**						
검수 기준	샘플링 기준 [검사기준표(AQL Level)] -고객의 요구사항에 맞춤			결함	심한 결함	일반 결함	약한 결함
				AQL	0	2.5	4.0
				샘플 규격	55		
				최대	/	/	/
				찾음	1	3	5
결과 축약	A. 벌크 포장 요약	√일치	□불일치	□미결	'A'를 참조해주세요.		
	B. 포장 정보	√일치	□불일치	□미결	'B'를 참조해주세요.		
	C. 세공	□일치	√불일치	□미결	언급1		
	D. 결함 처리	√일치	□불일치	□미결	'D'를 참조해주세요.		
	E. 제품 세부사항	√일치	□불일치	□미결	'E'를 참조해주세요.		
	F. 데이터 측정/ 현장 테스트	√일치	□불일치	□미결	언급2		
언급	언급1: 결함 대- 1개 , 결함 중 – 3개, 결함 소 – 5개 를 찾았습니다. C. 세공 을 참조해주세요. 언급2: 원단 무게는 필요범위 내에 있습니다. 'F'를 참조해주세요.						

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

A. 벌크포장 요약

Nr.	P.O. 번호	아이템 번호	완료된 수량			반제품 수량	실제 선적 수량
			포장	미포장	박스 수량 합계		
1	WDF2019102101	9874992	1950	150	210	0	2100
언급			총 1950개 제품을 포장 완료했습니다. 미포장 제품은 150개 남았습니다.				

포장

미포장

박스 & 제품 샘플링

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

B. 포장 정보

포장 세부사항		언급
1	P.O. 번호	WDF2019102101
2	아이템 번호	9874992
3	박스 규격	38cm*30cm*12cm
4	박스 무게	2.06kgs
5	단위 포장 세부사항	라벨과 도난방지 택이 있는 PE포장에 옷 1개 포장됩니다.
6	선적 상자 포장 세부사항	양쪽 측면마크가 있는 상자에 옷 10개가 들어있습니다.

상자를 밀봉한 사진 - /	

주요 마크

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

측면 마크 & 바코드

상자 규격 -38cm*30cm*12cm

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

상자 무게-2.06kgs

내부 포장- /

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

골판지 층(layer)

내부 포장 세부사항- /
-포장에 옷 1개가 포장되어 있으며, 한 박스에 옷 17개가 들어있습니다.

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

C.세공

Nr	P.O. 번호	아이템 번호	결함 목록	결함 단계	결함 수량	결함 크기
1	WDF2019102101	9874992	바코드 라벨 없음	심한 결함	1	/
2	WDF2019102101	9874992	바느질 불량	일반 결함	2	/
3	WDF2019102101	9874992	바느질 불량	약한 결함	1	/
4	WDF2019102101	9874992	오염 자국(기름 자국)	일반 결함	1	/
5	WDF2019102101	9874992	부드럽지 않음 (평평하지 않음)	약한 결함	2	/
6	WDF2019102101	9874992	사이즈 라벨 문제	약한 결함	2	/

심한 결함 - 바코드 라벨 없음 - 1



일반결함 - 바느질 불량 - 2

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

약한 결함 - 바느질 불량 -1	

일반 결함 - 오염 자국(기름 자국) - 1	

약한 결함 – 부드럽지 않음 (평평하지 않음) - 2	

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

약한 결함- 사이즈 라벨 문제 - 2	

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

D.결함 처리

Nr	P.O. 번호	아이템 번호	결함 목록	데이터 기록			
				결함 수량	재 작업	교체	취소
1	WDF2019102101	9874992	바코드 라벨 없음	1	1	0	0
2	WDF2019102101	9874992	바느질 불량	2	2	0	0
3	WDF2019102101	9874992	바느질 불량	1	1	0	0
4	WDF2019102101	9874992	오염 자국(기름 자국)	1	1	0	0
5	WDF2019102101	9874992	부드럽지 않음(평평하지 않음)	2	2	0	0
6	WDF2019102101	9874992	사이즈 라벨 문제	2	2	0	0

결함 제품 모아둔 곳

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

E-1. 제품 디테일 - 스타일

앞면	

뒷면	

제품 디테일

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

E-2. 제품 세부사항 -액세사리 & 라벨

로고	

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

케어 라벨	

여분 단추	

품질 표시 택 & 가격 택	

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

바코드

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

E-3. 제품 세부사항 – 측정

측정표													
	cm	S			M			L			XL		
		2			3			4			5		
전체 길이	1.5	69.5	-0.5	-0.6	71	-0.7	-0.5	72.5	-0.8	-0.8	74	-1.0	-1.0
등 길이	1.5	68.5	-0.5	-0.5	70	-0.5	-0.7	71.5	-0.7	-1.0	73	-1.0	-1.0
가슴 넓이	3	49	0	+0.5	52	+0.5	0	55	+0.5	+0.5	58	+0.5	+0.6
가슴 앞면	2	38	+0.7	+0.3	40	+0.7	+0.5	42	+0.5	+0.5	44	0	+0.5
가슴 뒷면	2	40	+0.5	0	42	+0.5	+0.5	44	0	0	46	+0.5	0
허리 폭	3	47.5	+0.5	+0.5	50.5	+0.3	+0.5	53.5	+0.3	+0.3	56.5	0	+0.5
단 둘레	3	47	0	0	50	0	+0.3	53	0	+0.5	56	-0.5	-0.5
어깨 너비	0.75	12.25	+0.3	+0.3	13	+0.3	0	13.75	+0.3	0	14.5	+0.2	+0.2
어깨 넓이	2	43	+0.5	+0.5	45	+0.5	+0.5	47	+0.5	0	49	+1.0	+0.8
목 넓이	0.75	17.75	+0.3	+0.3	18.5	+0.3	0	19.25	0	+0.3	20	+0.5	0
앞 목 깊이	0.5	9.5	0	0	10	+0.3	+0.5	10.5	+0.2	+0.2	11	+0.2	+0.3
뒷 목 깊이	1.5	9.5	0	0	11	0	0	12.5	+0.2	+0.3	14	+0.2	0
앞홀 높이	1	21.5	+0.3	+0.3	22.5	+0.5	+0.5	23.5	0	+0.5	24.5	+0.7	-0.5
소매 길이	1	19	-0.5	-0.5	20	0	+0.3	21	0	+0.5	22	+0.3	+0.3
소매통	1	18	+0.5	+0.5	19	0	+0.5	20	+0.5	0	21	+0.2	+0.3
소매 둘레	0.5	16.5	+1.0	+1.0	17	+0.8	+0.7	17.5	+0.3	+0.5	18	+0.7	+0.8

실제 측정

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.



Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

F.데이터 측정 / 현장 테스트

P.O. 번호	아이템 번호	현장 테스트	테스트 요구사항	수량	판단
WDF2019102101	9874992	원단 무게	원단 무게 테스트	3	언급1
WDF2019102101	9874992	스티치 견뢰도	5개 제품 샘플링 및 이음새 강도 테스트 15lbs or 70 N	5	통과
WDF2019102101	9874992	색조	색조의 차이는 허용되지 않습니다.	5	통과
언급			언급1: 원단 무게 기록: 1.56g/1.57g/1.59		

원단 무게 – 통과

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.

스티치 견뢰도 - 통과	

색조 - 통과	

Duly Trade Company All rights reserved Email : bishi222@naver.com

본 결과는 검사 시점과 장소에서의 결과를 반영합니다. 이 보고서는 판매자/제조업체가 계약상의 책임을 면제하지 않으며, 당사의 현장 점검 중 또는 이후에 발생한 발견되지 않은 명백한 또는 숨겨진 결함에 대하여 구매자는 판매자/제조업체에게 배상을 요구할 권리가 있습니다. 이 보고서는 선적 증거로 제공되지 않으며 선적 전에 고객의 최종 승인이 필요합니다.